


Rapport d'intervention



LASER 2000

Rapport No° : 04/02/06

Référence No° : AG \ LNT \ PT

Nom	Bateau	Telephone		Page	1/1
Entreprise	E. Polytechnique	Fax		Système	ICS 5
CP / ville	91 Palaiseau	email		S/N	
Rue/No°	Rue Auguste Fresnel			Compteur pulse	
☒ Installation	☐ Maintenance	☐ Introduction	☐ Commission		
☐ Re-checked	☒ Formation	☐ Application	☐ Reparation		

Status du système	Installation de ICS 5 complet à Bateau	
Travail réalisé	Installation ICS 5 Arrêt d'urgence Boîtier de glasse override keypad signal lumineux maglock	aimant de contrôle boîtier de distribution rideaux coffret pour courir ICS 5
Intervenant	Corclier	

Temps de travail	16/05	15/05	16/05				Temps total de travail
Début du travail	8H	8H	9H				19H30
Fin de travail	17H	17H	12H30				
Nombre d'heure	8H	8H	3H30				
Surcharge							€/h
Temps de voyage	Sous total travail =			Voir accords			Euro
Arrive le	16/05	8H		x			Euro
Partit le	16/05	12H30		x			Euro
	Sous total voyage =			Voir accords			Euro
☒ Travail fini	Transport						
☐ Travail non terminé	Voiture			Km			
☐ Heure d'observation en production				x	Euro		Euro
	Vol						Euro
	excédent baggage						Euro
	Frais d'expédition						Euro
	Taxi						Euro
	Douane						Euro
	Subtotal Trans =			Voir accords			Euro
Conseils	Frais de voyage						Euro
	Hôtel						Euro
	Sous total hôtel						Euro
	Total (hors taxe)			Voir accords			Euro

Avec la signature suivante, nous confirmons la bonne exécution des travaux et l'exactitude des propos mentionnés ci-dessus et les heures de travaux énumérés.

Palaiseau

16/05/2006

Corclier

Ville

Date

Intervenant

Client

Corclier

Bateau